

エアクリーナーがないと車検に合格できない

本来、製造時点ではエアクリーナーを持っていた車両から、それを外すことは許されない

車検での各種検査は、ほとんどの場合、その車両が造られた年代での規制を満たしているかどうかを基に行われる

エアクリーナーもそうで、新車のときにこれを装備する車両は、それなしでは車検に合格できない

ただ、キャブレターの交換が許されるように、エアクリーナーも新車時と同じ製品であることは求められない

Photos : Teruyuki Hirano and Active







今回のキャブレター特集について、アクティブの小山さんと話していたところ、「佐藤さんのCB830Fはエアファンネルですが、車検はどうしているんですか」と聞かれた。実にうっかりしたことにして、私はこれを深く考えたことがなかった。

CB830Fの整備はオザワR&Dでしてもらっているが、車検は別の知り合いに頼んでいる。そこで彼に聞いてみると、やはりエアクリーナーなしでは車検に通らないので、エアファンネル仕様のオートバイでは、一時的に簡易エアクリーナーを装着するのだという。もうひとつ、私のCB830Fにはチェーンガードもないから、それも付いていると教えてくれた。

チェーンガードについては自分でも気付いており、いつか格好のいいを装着したいと思っていたが、エアクリーナーのほうは、キャブレターセッティングを含めて、各種のテストを使って車両をゆえに、車検のこと以前に、手の入りやすさを優先していた。また、エアファンネルで走っていて整備不良を注意されたり、切符を切られたことはない。

ではあるが、装着が決められていることをはっきり知ってしまった以上、規制に従うべきだと思い、前出の小山さんにお願いして一式を送ってもらった。取り付けてみると、これがなかなか見栄えがよく、一挙両得の感満足。（佐藤康郎）



①エアクリーナーの装着に際して私が心配したのは、2007年10月号で報告したドライスタートを防止するための装置であるジップスタート（書くと長くなるのではあるが、エンジンを始動する前にメタル類にオイルを圧送して摩耗を防ぐという、まさに素晴らしいメカニズム。ZIP-STARTで検索すればすぐ見つかる）をキャブレターの後方に取り付けていたことと、クランクケース内を減圧するエラーパルプがそんなには小さくないという2点であった。しかし、この写真でわかるように、すべてが計画されていたかのように、どんびしゃりと収まっている（エラーパルプは見えない。2番気筒用FCRのトップキャップ上に見える白いものは燃料フィルター）。②エアクリーナーはDNAのOV-5400（1個5250円）、樹脂製のアダプターはK&N製のFCR φ35~41mm用タイプ2（丸）φ55mm（1個1312円）。4気筒だから全部で2万6248円。安くはないが出来はすごく良い。③アダプターはスローモードもっかりカバーする設計。ただし、スローモードを調整するときには外す必要あり。④エアファンネルをすべて外し、1番気筒のFCRに

アダプターを装着したところ。この写真だと、ジップスタート（右下の黒い筒）および、エラーパルプとチューブの2into1結合部がよく見える。

⑤何年か前にエアクリーナーの比較テストをしたが、装着はそのとき以来だった。写真が小さいのでよくおわかりにならないだろうが、格好はかなりよい。

■ここから下はDNAフィルターの解説

⑥2007年型のYZF-R6にDNAフィルターを装着したデータ。ピークでの差は1.3psでしかないが、8000rpmから上のほぼ全域で1~2psの出力増加が確認できる。これを好ましく思った私は、サブコンチューン中のCBR600RRにもDNAを付けてみたくなった。

⑦左上の小さい箱は、クリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。これをDNA社の指定どおりに使い続ければ、エアクリーナーボックスの中に収めるタイプのオノロード車用フィルターは永久保証される（露出タイプ、オフロード用、レース用などでも2年保証する）。もうひとつのが平べったい箱はフィルター。DNAはギリシャ製である。

⑧エアフィルター、シーリンググリース、説明書、保証書、ステッカーが入っている。CBR600RR用フィルターは1万4700円でサービスキットは1680円だ。

⑨CBR600RRのエアフィルターはここに入っている。

⑩⑪DNA製は、フィルターメッシュにサビと湿気に強い船舶用アルミニウムを使う、折り山でコットン製のフィルターをつぶさないなどが特徴。

水流テストをしても、⑫のどおりスムーズかつ均等である。

⑬サービスキットのフィルターとオイルは各198ml。

⑭エアクリーナーボックスとフィルターの接合面に塗るフィルターグリース。無論、機密を保つため。

⑮~⑯カスタムフィルター各種。3000~9000円ほど。